

## REEMPLAZO DE CONTROLADOR DIGITAL RSC DIEGO LALINDE

GELECTROGENOS SAS SAS

# GELECTROGENOS SAS Grapos Electrogenos

11 DE DICIEMBRE DE 2017
GELECTROGENOS SAS
GILBERTO PANTOJA




### Automatización de grupo electrógeno Perkins

Este procedimiento se realiza ante el daño en el control de grupo electrógeno de marca BE-1, equipo procedente de Italia, el cual presento falla de operación en el sistema de lógica, el equipo no operaba en ninguno de los modos Manual o automático.

Ante esta falla se instala un controlador de operación del grupo electrógeno en calidad de préstamo, este controlador es de operación manual y opera cubriendo las protecciones de baja presión del aceite, alta temperatura del refrigerante y exceso de velocidad.












## ID-Nano - Terminals diagram

### InteliDrive Nano



Se instala el controlador en el grupo electrógeno y se realizan las pruebas pertinentes.

Queda el equipo operativo.

Gilberto Pantoja LECTROGENOS SAS

Gerente

Gelectrogenos sas.